



Risques

- ◆ Mouvements de terrain localisés
- Risque d'éboulement
- Risque technologique
- Retrait-gonflement des argiles : aléa faible
- Servitude relative au transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Atlas des Zones Inondables
- Zones d'expansion des crues probables

Plan de Prévention des Risques Inondation de Quimperlé - Tréméven :

- zone rouge
- zone rouge de type industrielle
- zone orange
- zone bleue

Zones basses littorales :

- zone d'aléa 'fort'
- zone d'aléa 'moyen'
- zone d'aléa 'lié au changement climatique'